

# GUIA RAPIDA PARA SUBLIMAR VINILO

## ELEMENTOS

- ❖ IMPRESORA EPSON O BROTHER
- ❖ TINTAS DE SUBLIMACION CALIDAD PREMIUM (recomendamos INKTEC)
- ❖ PAPEL DE SUBLIMACION PREMIUM (recomendamos INKTEC)
- ❖ PLANCHA TERMICA PLANA
- ❖ VINILO SUBLIMABLE AUTOADHESIVO PREMIUM DE [LARECARGA](http://www.LaRecarga.com.ar)

## PROCEDIMIENTO

- ENCENDER LA PLANCHA TERMICA Y SELECCIONAR LA TEMPERATURA EN 165°C Y EL TIEMPO EN 65"
- REGULAR LA PRESION DE LA PLANCHA A LO MAS FUERTE
- IMPRIMIR, EN MODO ESPEJO, EL DISEÑO A ESTAMPAR EN LA IMPRESORA CON TINTAS DE SUBLIMACION EN PAPEL DE SUBLIMACION PREMIUM
- DEJAR SECAR UNOS POCOS MINUTOS
- COLOCAR EL VINILO SUBLIMABLE AUTODHESIVO EN LA PLANCHA TERMICA PLANA CON LA PARTE BRILLOSA HACIA ARRIBA
- LUEGO COLOCAR ENCIMA Y BOCA ABAJO, EL PAPEL YA IMPRESO CON NUESTRO DISEÑO
- COLOCAR TELA TEFLONADA ENCIMA
- BAJAR LA TAPA DE LA PLANCHA TERMICA PLANA Y ESPERAR EL TIEMPO SELECCIONADO
- RETIRAR RAPIDAMENTE DE LA PLANCHA Y SACAR EL PAPEL YA SUBLIMADO DE ENCIMA DEL VINILO
- DEJAR ENFRIAR ,RECORTAS CON CUTTER O TIJERA
- Y YA TENEMOS LISTO NUESTRO VINILO SUBLIMABLE AUTOADHESIVO PARA PEGARLO EN NUESTRO PRODUCTO

## PRODUCTOS A LOS CUALES SE LES PUEDE APLICAR VINILO SUBLIMABLE AUTOADHESIVO

CERAMICA	VIDRIO	MADERA	LATAS	TERMOS	CHAPA	ALUMINIO	ETC...
----------	--------	--------	-------	--------	-------	----------	--------

## TIEMPOS Y TEMPERATURAS DE NUESTROS DIFERENTES VINILOS

- BLANCO-PLATA-ORO : 165°C Y ENTRE 55" Y 65"
- TRANSPARENTE : 170°C Y 70"
- DORADO-CROMADO-CEPILLADO : 170°C Y 100"